


Det er ingen forhold ved den inntrufne glidning som tyder på at stabilitetsforholdene er annerledes enn tidligere angitt. Stabilitetsforholdene i Nyveilia kan da sammenfattes slik:

- Totalstabiliteten (sikkerheten mot dype, omfattende glidninger) er tilfredsstillende.
- Den lokale stabilitet for originale og etablerte høydeforskjeller innen området er tilfredsstillende.
- Det kan være lav sikkerhet mot overflateglidninger i de steileste partier av skråningen fra det utbygde området ned mot dalbunnen (Bjørndalen, Heimdalsbekken).

Vi presiserer at denne anstrengte overflatestabilitet ikke innvirker på stabiliteten ellers, og heller ikke er noe tegn på dårlig sikkerhet mot større glidninger.

Med hilsen


siviling. OTTAR KUMMENEJE


Odd Arne Rye

Kopi til: Ola Frost A/S
v/Per Frost
Erling Skakkes gt. 2B
7000 Trondheim